



Köpings Kyrkliga Samfällighet

Angående åskledare

Med anledning av begärt utlåtande i rubricerade ärende får statens brandnämnd lämna följande svar å de frågor som framställts i Er skrivelse 1974-11-12.

1. Tvingande bestämmelser om skyldighet att förse byggnad med åskledare finns ej. I meddelande 1964:9 som behandlar brandskyddet i kyrkor har emellertid statens brandinspektion utsagt att kyrkor och klockstaplar bör föras med åskledare. I nyss nämnda meddelande utvecklas också skälen härför samt ges anvisningar om hur åskledaranläggningen i princip skall utföras.

I ämnet har vidare å Almqvist och Wiksells förlag i Stockholm 1972 utgivits råd och anvisningar angående åskskydd för kyrkor av A E Vlastós där problemet belyses allsidigt och sakkunnigt.

2. Det torde inte finnas något statistiskt eller annat materiel i vilket man med säkerhet kan påvisa det skydd en åskledaranläggning kan ge mot person- och egendomsskada i tätort och på landsbygd. Det torde dock vara ställt utom allt tvivel att en rätt utförd åskledaranläggning ger ett avsevärt skydd inom alla typer av bebyggelse.

För höga byggnader, t ex kyrkor med torn, torde lika stort behov av åskledare föreligga oavsett var byggnaden är belägen. I fråga om byggnader som ej har extrem höjd synes däremot åskledarskydd mera påkallat å landsbygd än i tätort.

För ev ytterligare rådfrågning i ärendet får statens brandnämnd vidare hänvisa till Institutet för Högspänningsforskning, Husbyborg, 755 90 UPPSALA?

På statens brandnämnds vägnar

Lars-M Eliasson

Dag Axelson